

NO	FAALİYETLER	TEHLİKE (KISA AÇIKLAMA)	OLASI SONUÇLAR	MARUZ KALAN KİŞİLER			MEVCUT ÖNLEMLER (PEKMOS)	RİSK DEĞERLENDİRME			İYİLEŞTİRME (PEKMOS)	SORUMLU	TERMIN	RİSK DEĞERLENDİRME			
				Ç	Z	T		CV	O (1-5)	Ş (1-5)				R OXŞ	ÖNEM	O (1-5)	Ş (1-5)
	GARAJ																
	ARAÇ	ARACIN ÇALIŞANA ÇARPMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X	E	4	4	16	ÖNEMLİ	PEO			1	4	4 OLASI
	ARAÇ	EGSOZ GAZI EMİSYONU	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X			YOK	5	3	15	ÖNEMLİ	OES			1	3	3 ZAYIF
	ARAÇ	ARAÇ ŞOFÖRÜNÜN İNİP ÇIKARKEN AYAĞINI BURKMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X			YOK	4	4	16	ÖNEMLİ	O			1	4	4 OLASI
	YAĞ VARILARI	YAĞ VARILERİNDE SIZINTI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X			YOK	4	3	12	ORTA	PEK			2	3	6 OLASI
	YAĞ VARILARI	AÇIK ALEV KULLANILMASI	YANGIN	X	X	X	YOK	3	5	15	ÖNEMLİ	PEO			2	5	10 ORTA
	YAĞ VARILARI	YAĞ VARILERİNİN DEVRİLMESİ (TAŞIMA-KULLANIM)	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X	YOK	4	4	16	ÖNEMLİ	PEOM			1	4	4 OLASI
	ŞAPANLAR	METAL ASKIYA ASILMASI	MALZEME ZARAR GÖRMESİ			X	YOK	5	4	20	KABUL EDİLEMEZ	PEO			1	4	4 OLASI
	ŞAPANLAR	KUSURLU ŞAPANLARIN KULLANILMASI	MALZEME ZARAR GÖRMESİ	X		X	YOK	5	4	20	KABUL EDİLEMEZ	PEOM			2	4	8 ORTA
	MERDİVEN	MERDİVENİN KUSURLU OLMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X		X	YOK	5	4	20	KABUL EDİLEMEZ	EM			2	4	8 ORTA
	LAMBA	ELEKTRİK TESİSATININ DÜŞÜK KOTTAN GEÇMESİ	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X	YOK	3	5	15	ÖNEMLİ	OM			1	5	5 OLASI
	ZEMİN	BOZUK ZEMİNİN TAKILMA DÜŞMEYE NEDEN OLMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X	YOK	3	4	12	ORTA	OE			1	4	4 OLASI
	KİMYASAL	KİMYASALLAR İLE ÇALIŞMADA EKSİK DONANIM OLMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X	YOK	5	4	20	KABUL EDİLEMEZ	PEKOS			1	4	4 OLASI
	GARAJ	YANGIN TÜRÜ OLMAMASI	YANGIN	X	X	X	YOK	4	5	20	KABUL EDİLEMEZ	EM			1	5	5 OLASI
	GARAJ	GİRİŞTE YÜKSEKLİK TABELASI OLMAMASI	MALZEME ZARAR GÖRMESİ			X	YOK	2	5	10	ORTA	OM			1	5	5 OLASI